

Intervention Client Serveur

**Logiciel de gestion et
d'exploitation des interventions
et du matériel des station
d'hydrométrie**

Avant InterventionCS :

- Exploitation sur support papier >> problèmes :

- Problèmes d'archivage

Difficultés d'exploitation

Risque de perte ou de déclassement

- Accessibilité de la donnée

Informations limitées sur site (historique)

Pas de mutualisation des informations

**Souhait de mise en base de données informatique
pour solutionner ces difficultés**

Principe de base

Les besoins métiers


- Historique des interventions sur site
- Suivi et inventaire du matériel
- Gestion des tournées
- Gestion des anomalies

Organisation et sécurisation de la donnée

- Mutualisation des informations par synchronisation
- Base dupliquée (Risque de perte minimisé)
- Exploitation simplifiée (Tri, sélection, recherche par


Principe de mutualisation des données :

- Une base de données maître est installée sur un serveur
- Une copie sur chaque client
- Échange et mises à jour des données par synchronisation





Organisation de la base



Fenêtre Principale

Menu Intervention Mode Local

Echier Agents Bassins Interventions Stations Matériel photos Documents Bloc_Notes Anomalies Serveur Synchroniser Quitter ?

Bassins
AGLY
AUDE
AUDE - BASSES PLAINES
AUDE - HTE VALLEE
AUDE - MOYENNE VALLEE
BERRE
CESSE
COTE ROCHEUSE
DDE11
DDE66
ENTREPRISES EXTERIEU
FRESQUEL
GARONNE
HERAULT AMONT
HERAULT AVAL
IMSAD

Agents
ALRANG
BARRAT
BEAUMEL
BOURDIER
CASCALES
CHASSAGNOL
CHAUDERON
COQUERELLE
DIRIE BAYLE
FERRE
FLOCH
GOMEZ
GROSJEAN
GUERIN
GUILHALMENC
IMSAD

Stations (215)
A REPARER
AGDE
AGEL
ALARIC
ALET LES BAINS
AMÉLIE LES BAINS
AMÉLIE MONDONY
ANGOUSTRINE
ANSIGNAN DESIX
ARGELES
ASPIRAN
AUDE XXX STOCK ATELIER XX
BAHO

Interventions (1081)








| INTERVENANT | STATION | date | arrivée | serveur | départ | serveur | Observations |
|-------------|------------------------|------------|---------|---------|--------|---------|-----------------------------|
| MAYORAL | ANSIGNAN DESIX | 04/01/2012 | 15:04 | 14:01 | 16:10 | 15:07 | Echange bidon de carburant. |
| MAYORAL | MOULIN D'EN CANTERRANE | 04/01/2012 | 12:08 | 11:05 | 12:12 | 11:09 | Station ok,récup données |
| MAYORAL | PIC JOUAN | 04/01/2012 | 09:30 | 08:27 | 09:34 | 08:31 | Station ok |
| MAYORAL | MAS D'EN TOURENS | 04/01/2012 | 10:55 | 09:52 | 11:00 | 09:57 | Station ok |
| MAYORAL | LA BAILLAURY | 04/01/2012 | 09:38 | 08:35 | 10:08 | 09:05 | Récup données |
| COQUERELLE | CATLLAR | 04/01/2012 | 12:00 | 10:57 | 12:15 | 11:12 | Station ok. |
| COQUERELLE | FINESTRET | 04/01/2012 | 10:45 | 09:42 | 11:00 | 09:57 | Purge manuelle ok. |
| COQUERELLE | MAQUIXANES | 04/01/2012 | 11:05 | 10:02 | 11:20 | 10:17 | Station ok. |
| COQUERELLE | RODES PONT | 04/01/2012 | 10:15 | 09:12 | 10:30 | 09:27 | Station ok. |
| COQUERELLE | VILLEFRANCHE ENGORNER | 04/01/2012 | 11:30 | 10:27 | 11:45 | 10:42 | |
| BOURDIER | USSON LES BAINS | 04/01/2012 | 12:04 | 11:02 | | | NETTOYAGE ECHELLE |

Anomalies (20)

| constatée le | station | Anomalie | Prise en charge | Maintenance | Prévision | Résolu | Résolu le | Bassin |
|--------------|----------------------|--|-----------------|---|-----------|------------|------------|-----------------|
| 09/01/2012 | VILLEDUB_ORBIEI | Absence de données depuis le 06/01/12 à 20h25 | 17/01/2012 | Station vandalisée qui sera réparée dès que possible remise en lace d'une batterie , création d'un coffre en sous sol avec serrure nous avons laissé les portes ouvertes et fracturées en l'état. Stéphane, Régis. | | Résolue | 17/01/2012 | AUDE - MOYENNE |
| 05/01/2012 | ST MARTIN DES PUITES | Différence entre capteur le 05/01/2012 à 08:55 L1: 0.360 et L2: 0.240. Le calage n'a pas été fait pour cause ed panne du logiciel Hydras3 sur le PC de S.B qui a fait la visite. | 18/01/2012 | Verif du cable de la base du cone du cruzoé, toujours bloqué à 290 depuis dernier recalge, attente cde pluie pour esperer voir une variation conséquente sb. | | En cours | | AUDE - HTE VALL |
| 05/01/2012 | CARCASS_P-ROUGE | Différence entre capteur du a la mise en place d'un nouveau capteur "CBS de chez OTT" qui dérive. Recherche en cours de la cause. | | | | En cours | | AUDE - MOYENNE |
| 29/12/2011 | LA TERRISSE | Plus de données reçues depuis le 24/12/11. Intervention de Claude le 28/12/11. Tout sembler bien fonctionné après son départ. Est-ce un problème de concentration? Y'a-t-il des test à effectuer au niveau de la CSS. | | Alfred: du coté de la CSS tout a l'air normal. J'ai prévenu Claude du problème, il y retourne dès que possible. | | En cours | | HERAULT AMONT |
| 27/12/2011 | ALET LES BAINS | Décalage entre les deux capteurs (entre 3 et 4 cm) depuis le 01/12/11, jour de la tournée. L'anomalie semble venir du limni 1. Ce qui est gênant puisque la production de débit sur HYDROREEL s'effectue à partir de ce capteur. | | Différence entre capteur le 05/01/2012 à 00:00 L1: 0.267 et L2: 0.312. Le calage n'a pas été fait pour cause ed panne du logiciel Hydras3 sur le PC de S.B qui a fait la visite. | | En cours | | AUDE - HTE VALL |
| 27/12/2011 | RIVESALTES | Décalage important de l'ordre de 30 cm entre les deux capteur depuis le 14/12/11. L'anomalie semble venir du capteur L2.. | 27/12/2011 | Prise de pression ensablée, désensabler lorsque le niveau d'eau aura baissé, trop d'eau actuellement pour désensabler. Le radar (L1) est à la bonne cote. | | Récurrente | | AGLY |
| 28/11/2011 | DURBAN | Différence entre capteurs L1= 0.127 et L2 = 0.059. | 07/12/2011 | Suite a la visite mensuelle (R.A), la différence entre capteur vient du fait que le capteur Nimbus (Bulle a bulle) est hors d'eau. | | Récurrente | | BERRE |

24/01/2012 11:52:06 3.00

Principales fonctions :

- Informations sur les stations 
- Exploitation des interventions 
- Gestion du matériel 
- Gestion des anomalies 
- Documentation 
- Photos 
- Bloc-Note 

Informations d'une station

WO Fiche Stations

Station Photos (5)

STATION: RIVESALTES BASSIN: AGLY

Comunne: RIVESALTES Cours d'eau: AGLY

Longitude: 002°54'06,06" Latitude: 42°46'22,57"
2.901683333333 42.77293611111

Altitude: 17 m

Code Hydro: Y0664060

Code_plq: 00-0066-00DE

Fréquence des visites souhaitées en journées: 25

N° Téléphone: 04.68.38.54.35 Radio: OUI

Type d'Abri: Armoire ou Maçonnerie Clé:

Numero de contrat EDF:


Type de Station d'acquisition: CPL

Type d'alimentation: Secteur EDF

Station hydrométrique

Présence pluviomètre Présence Limnimètre

Observations:



Matériels

| Libellé | Type |
|----------------------|-----------------------|
| CAPTEUR LIMNI NIMBUS | BULLE À BULLE NIMBUS |
| CPL | CPL |
| MODEM RTC | GEN INDUS |
| MODEM RADIO | MODEM RADIO SCORPION2 |
| MODULE ANALOGIQUE | MODULE ANALOGIQUE CPL |
| RADAR | VEGAPULS 51 |

Documents

| Libelle | thème | Commentaires |
|------------|--------------------------|--------------|
| rivesaltes | configuration radar vega | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Buttons: Fermer, Appliquer, Imprimer, Annuler, Interventions, Matériel, Localiser

Localisation sur carte

Documents

Matériel installé



Localisation de la station

Localisation Statique

Afficher la carte de : RIVESALTES

Sauver Image Zoom - Zoom +

Type de carte

Plan Vue satellite Relief Plan + Vue satellite

www.google.maps

Map data ©2012 Google, Tele Atlas

Fiche d'intervention onglet hydrométrie

Fiche Intervention

Hydrométrie
Concentration
Photos (4)

Tournée Régulière
 Intervention de maintenance
 Intervention Programmée
 Visite non prévue

BASSIN: AGLY
 STATION: RIVESALTES
 Cours d'eau: AGLY
 INTERVENANT: MAYORAL

ÉTAT DES LIEUX
 RTC Contrôlé
 GSM Contrôlé
 Radio Contrôlé
 État RTC:
 Inconnu
 OK
 Échec
 État RADIO:
 Inconnu
 OK
 Échec

Date: 07/01/2011

| Heure Arrivée / Départ | Serveur | PLUVIOMETRIE en mm | | | | | | COTES LIMNIMETRIQUES en cm | | | | | | Pression air | | | |
|------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------|--------|-------|--------|-------------|----------------------------|-----------------------|---------|-------|-------|--------|--------------|--------------------------------------|---------|-------|
| | | Compteur A/D | RAZ FIN | Cumuls | | | Recalibrage | | Station d'Acquisition | | | | Concen | Recalage | Échange réserve | | |
| | | | | Manip | Bidon | Centre | Versé | Compté | Echelle | Capteur | Limni | Radar | Sonde | trateur | capteur | Réserve | Utile |
| 09:16 | | | <input checked="" type="radio"/> NON | | | | | | 114 | | 112,4 | 114,4 | | | <input type="radio"/> NON | | |
| 09:49 | | | <input type="radio"/> OUI | 8 | | | 8 | 8 | | | 114,5 | | | | <input checked="" type="radio"/> OUI | | |

Energie
 Disjoncteur_edf: Enclanché
 Déclenché
 Tension Batteries: 13,80
 Compteur EDF: 12583

Observations
 Purge limpi, réglage temps d'acquisition nimbus à 20s, recalage capteur récupération données.

Interventions à prévoir Acquittée
 Désensabler la prise de pression
 Désensablage réalisé le 11/01/2011. Vérification des hauteurs ok.

Interventions à prévoir

| Acquitté | INTERVENANT | date | Interventions à prévoir |
|--------------------------|-------------|------------|--|
| <input type="checkbox"/> | MAYORAL | 27/12/2011 | Désensabler la prise de pression lorsque le niveau d'eau aura baissé |
| <input type="checkbox"/> | VERGEROLLE | 01/08/2011 | Elagage acacia à prévoir |

Anomalies

| constatée le | Anomalie | résolu | date prévision résolution | Agent maintenance |
|--------------|--|------------|---------------------------|-------------------|
| 27/12/2011 | Décalage important de l'ordre de 30 cm entre les deux capteur depuis le 14/12/11. L'anomalie semble venir du | Récurrente | | MAYORAL |

Exploitation des interventions

Table Interventions station=RIVESALTES

Saisissez ici les mots à rechercher: (3 lettres minimum)

Hydrométrie Concentration Global

| Stations | Dates | Intervenant | Arrivée | Départ | Raison | État des lieux | Observations | Interventions à prévoir |
|------------|------------|-------------|---------|--------|-----------------------------|--|--|---|
| RIVESALTES | 07/01/2011 | MAYORAL | 09:16 | 09:49 | Tournée Régulière | | Purge limni, réglage temps d'acquisition nimbus à 20s, recalage capteur récupération données. | Désensabler la prise de pression Désensablage réalisé le 11/01/2011. Vérification des hauteurs ok. |
| RIVESALTES | 01/02/2011 | COQUERELL | 14:35 | 14:50 | Tournée Régulière | | Station ok | |
| RIVESALTES | 01/03/2011 | MAYORAL | 13:06 | 13:11 | Tournée Régulière | | Récupération données | |
| RIVESALTES | 06/04/2011 | MAYORAL | 13:17 | 13:22 | Tournée Régulière | | Récup données | |
| RIVESALTES | 02/05/2011 | MAYORAL | 15:15 | 15:19 | Tournée Régulière | | Récupération données | |
| RIVESALTES | 24/05/2011 | VERGEROLL | 11:30 | 12:15 | Intervention de maintenance | Avec (CC) Passage le 23 05 2011 Echelle partiellement ensablée | Dégagement du sable niveau échelle et prise de pression purge nimbus, recalage radar et nimbus | |
| RIVESALTES | 06/06/2011 | VERGEROLL | 11:45 | 12:05 | Tournée Régulière | | Contrôle station récupération données rinçage pluviomètre 8mm versé 1mm > ok CPL recalage nimbus | |
| RIVESALTES | 06/06/2011 | VERGEROLL | 11:45 | 12:05 | Tournée Régulière | | Contrôle station récupération données rinçage pluviomètre 8mm versé 1mm CPL ok | |
| RIVESALTES | 02/01/2012 | COQUERELL | 10:45 | 11:00 | Tournée Régulière | | Station ok | |

Service de Prévion des Crues Méditerranée Ouest

InterventionC

Recherche de mots

Multiples tris et filtres sur les colonnes



Programmation des tournées périodiques

Table échéances des visites

| Stations | Bassin | Date de la dernière tournée | Journées écoulées depuis la dernière tournée | Fréquence souhaitée des tournées | excédent |
|---------------------------|--------|-----------------------------|--|----------------------------------|----------|
| PADERN | AGLY | 02/11/2011 | 84 | 25 | 59 |
| FONT ESTRAMAR | AGLY | 02/12/2011 | 54 | 25 | 29 |
| PRATS DE MOLLO LA PRESTE | TECH | 05/12/2011 | 51 | 23 | 28 |
| PAS DU LOUP | TECH | 05/12/2011 | 51 | 23 | 28 |
| ANGOUSTRINE | SEGRE | 01/12/2011 | 55 | 55 | 0 |
| OPOUL PERILLOS | AGLY | 01/12/2011 | 55 | 55 | 0 |
| CAROL | SEGRE | 01/12/2011 | 55 | 55 | 0 |
| SAINTE-PAUL DE FENOUILLET | AGLY | 02/01/2012 | 23 | 25 | -2 |
| PLANEZES AMONT | AGLY | 02/01/2012 | 23 | 25 | -2 |
| TAUTAVEL VERDOUBLE | AGLY | 02/01/2012 | 23 | 25 | -2 |
| PLANEZES AVAL | AGLY | 02/01/2012 | 23 | 25 | -2 |
| MAS DE JAU | AGLY | 02/01/2012 | 23 | 25 | -2 |
| LE BOULOU | TECH | 03/01/2012 | 22 | 25 | -3 |
| L'AMPLE | TECH | 03/01/2012 | 22 | 25 | -3 |
| PERPIGNAN BASSE | TÉT | 03/01/2012 | 22 | 25 | -3 |
| SAINTE-FELIU D'AMONT | TÉT | 03/01/2012 | 22 | 25 | -3 |
| ELNE | TECH | 03/01/2012 | 22 | 25 | -3 |
| REYNES | TECH | 03/01/2012 | 22 | 25 | -3 |
| AMÉLIE LES BAINS | TECH | 03/01/2012 | 22 | 25 | -3 |
| PERPIGNAN PONT JOFFRE | TÉT | 03/01/2012 | 22 | 25 | -3 |
| ILLE SUR BOULES | TÉT | 03/01/2012 | 22 | 25 | -3 |
| MONT-LOUIS | TÉT | 03/01/2012 | 22 | 25 | -3 |
| AMÉLIE MONDONY | TECH | 03/01/2012 | 22 | 25 | -3 |
| VERNET LES BAINS | TÉT | 03/01/2012 | 22 | 25 | -3 |

Buttons: Fermer, Station, Intervention, Imprimer

Si la date de la tournée est dépassée elle est signalée par une ligne colorée

Liens vers les fiches correspondantes

Gestion du matériel

- Inventaire de tout le matériel
- D'une station spécifique
- Suivi d'un élément

Table materiels avec le filtre actuellement

Matériel Installé Type de Matériels

Saisissez ici les mots à rechercher: (3 lettres minimum)

| Libellé | Type | station | Numero de série | Date d'installation | Observations du matériel installé: | Marq |
|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--|----------|
| CHARGEUR | 9840 | ANSIGNAN DESIX | 20070328-2 | 28/03/2007 00:00:00 | | MASCOT |
| CAPTEUR LIMNI NIMBUS | BULLE À BULLE NIMBUS | ANSIGNAN DESIX | 227544 | 21/02/2011 14:30:00 | En remplacement du 187100] | OTT |
| CPL | CPL | ANSIGNAN DESIX | 2654 | 24/07/2008 12:40:00 | | PARATRO |
| BATTERIE | D34M | ANSIGNAN DESIX | 20100118 | 05/02/2010 11:00:00 | 55 AH | OPTIMA |
| PILE À COMBUSTIBLE | EFOY600 | ANSIGNAN DESIX | 100116-0850- | 12/01/2010 12:00:00 | | EFOY |
| PARAFOUDRE 30 V | ELS-DP24 | ANSIGNAN DESIX | PARAFOUDR | 24/07/2008 12:44:00 | | SURTELEI |
| PARAFOUDRE RTC | ELT-D/RC | ANSIGNAN DESIX | PARAFOUDR | 24/07/2008 12:44:00 | | SURTELEI |
| MODEM RADIO | MODEM RADIO SCORPION2 | ANSIGNAN DESIX | 19276093 | 22/08/2008 11:52:00 | EN REMPLACEMENT DU 19219157 POUR CAUSE DE NON RATACHEMENT AU RFU, ANCIEN IDENT 112 | TAIT |
| MODEM RTC | MODEM RTC GEN INDUS | ANSIGNAN DESIX | 958107826 | 24/07/2008 12:41:00 | | GENER |
| PLUVIOMÈTRE | PLV 0400 | ANSIGNAN DESIX | 08/0230 | 24/07/2008 12:42:00 | | PARATRO |
| CPL | CPL | BARRAGE SUR L'AGLY | 1688 | 26/02/2008 17:39:00 | | PARATRO |
| CHARGEUR | M1206 1L2 | BARRAGE SUR L'AGLY | 637030632 | 26/02/2008 17:38:00 | | TECSUP |
| MODEM RADIO | MODEM RADIO SCORPION2 | BARRAGE SUR L'AGLY | 19219092 | 26/02/2008 17:37:00 | | TAIT |
| MODEM RTC | MODEM RTC GEN INDUS | BARRAGE SUR L'AGLY | 958106432 | 26/02/2008 17:38:00 | | GENER |
| MODULE ANALOGIQUE | MODULE ANALOGIQUE CPL | BARRAGE SUR L'AGLY | 6550 03 | 26/02/2008 17:38:00 | | PARATRO |
| MODULE ANALOGIQUE | MODULE ANALOGIQUE CPL | BARRAGE SUR L'AGLY | 6072 21 | 26/02/2008 17:38:00 | | PARATRO |
| CAPTEUR LIMNI NIMBUS | BULLE À BULLE NIMBUS | FONT ESTRAMAR | 227540 | 21/01/2008 10:36:00 | | OTT |

Nouveau
Modifier
Déplacer
Imprimer
Historique
Suivi Elément
Table Types de Matériel
Supprimer

Fiche matériel

Fiche Matériel

Matériels Photos (2)

Détail du matériel installé

Bassin: AGLY


station: OPOUL PERILLOS

Numero de série: 07611294

Date d'installation: Jeudi 12 Novembre 2009 à 12 heures 00

Identification radio:

Observations: PANNEAU SOLAIRE EXTRA PLAT



Documents

| Libelle | thème | Comme |
|---------|-------|-------|
| | | |

Type de matériel


Éditer le Type Lister les Types

Type: SM30L

Libellé: PANNEAU SOLAIRE

Marque: SUNSET

Observations:



Documents

| Libelle | thème | Commentaires |
|---------|--------------------------------|----------------------------|
| SM30 | panneau solaire extra plat 30w | panneau solaire extra plat |

Fermer

Appliquer

Annuler

Anomalies

Les anomalies sont renseignées par tous les utilisateurs du réseau (Prévisionnistes, agents de maintenance ...)

Table des Anomalies

Saisissez ici les mots à rechercher: (3 lettres minimum)

Afficher les anomalies: Toutes

| Station | Constatée le | par | Anomalie | Acquitté | État | Prévision | Résolue le | |
|---------------|--------------|-------------|---|-------------------------------------|------------|------------|------------|---|
| | 16/01/2012 | DIRIE BAYLE | Pas de données depuis le 15/01/12 Echec collectes manuelles RTC de ce jour | <input type="checkbox"/> | En cours | | | |
| | 16/01/2012 | DIRIE BAYLE | Pas de données hauteurs ni débits dans Vigicrues (données présentes dans Hydroréel) | <input type="checkbox"/> | En cours | | | |
| ALSOU | 16/01/2012 | DIRIE BAYLE | Pas de données L2 depuis le 14/01/12 Echec collecte manuelle radio de ce jour | <input type="checkbox"/> | En cours | | | |
| | 16/01/2012 | DIRIE BAYLE | Pas de données depuis le 13/01/12 Echec collecte RTC manuelle ce jour | <input type="checkbox"/> | En cours | | | |
| | 16/01/2012 | DIRIE BAYLE | Abaissement du limnigramme d'environ 50 cm le 11/01/12 après-midi : mail envoyé à la DREAL ce même jour | <input type="checkbox"/> | En cours | | | |
| N PONT JOFFRE | 16/01/2012 | DIRIE BAYLE | Pas de données hauteurs dans Vigicrues (données présentes dans Hydroréel) | <input checked="" type="checkbox"/> | Résolue | | | |
| AGOUSE) | 13/01/2012 | DIRIE BAYLE | Donnée souvent en orange dans AQRL bien que la donnée récente soit présente : pb de paramétrage sur le retard admissible ? | <input checked="" type="checkbox"/> | Récurrente | 13/01/2012 | 13/01/2012 | Liaison radio très faible en L2 collecte radio, le retard admissible est donc pas modifiable sur un |
| | 09/01/2012 | CHASSAGNOL | Absence de données depuis le 06/01/12 à 20h25 Echec collecte RTC (essai du 11/01/12 EC) et collecte radio inopérante du fait de la panne de Villedubert Orbiel | <input checked="" type="checkbox"/> | Résolue | | | Bascule radio temporaire sur collecte. rebasculée sur villedubert le 11/01/12 à 12h00. de trou dans les données. RTC HS. |
| | 09/01/2012 | CHASSAGNOL | Absence de données depuis le 07/01/12 à 12h00 | <input checked="" type="checkbox"/> | Résolue | 13/01/2012 | 13/01/2012 | Collecte ok le 13/01/2012 |
| | 09/01/2012 | CHASSAGNOL | Problème de collecte sur la station depuis le 04/01/12 | <input type="checkbox"/> | En cours | | | |
| ORBIEL | 09/01/2012 | CHASSAGNOL | Absence de données depuis le 06/01/12 à 20h25 | <input type="checkbox"/> | Résolue | | 17/01/2012 | Station vandalisée qui sera remise en lace d'une batterie. serre-ferme. nous avons laissé les porte Stéphane, Régis. |
| AL | 09/01/2012 | CHASSAGNOL | Absence de données depuis le 05/01/12 à 11h55 - ligne téléphonique arrachée au coin chemin d'accès | <input type="checkbox"/> | En cours | | | |
| | | | Différence entre capteur du a la mise en place d'un nouveau capteur "CRS de chez DTT" qui | <input type="checkbox"/> | | | | |

En cours
Acquittée
Résolue
Récurrente
Fausse

Fermer
Nouvelle
Modifier
Fiches
Table
Supprimer



Fiche anomalies

Fiche Anomalies

Constat Agent constatant l'anomalie

Bassin station

Date constatée

Acquittée

Anomalie
Différence importante entre les 2 capteurs.
Après vérification sur la station aval "Bize Mvois", il est confirmé une montée de la rivière.
Le capteur L2, semble le plus proche de la réalité.

Maintenance Agent de maintenance

Date maintenance Prévision résolution Date résolution

Résolution

- En cours
- Récurrente
- Fausse
- Résolue

Maintenance
Ce 23/12/2011, le câble de maintien du flotteur était coincé dans la visserie de la colonne. Demande une prochaine intervention afin d'aligner les poulies.
Le 03/01/2012, Au cours de la tournée, reprise de l'alignement des poulies. Cette intervention améliore le bon fonctionnement sans pour autant avoir résolu le problème du câble d'alim qui tire sur le codeur.(R.A et S.V).



Documentation

Documents 98 Documents

Saisissez ici les mots à rechercher: (3 lettres minimum)

Libelle: Code_cpl Type: .pdf

Thème: code codes cpl capteur

Commentaires: Codes d'activation des capteurs cpl

Libelle: Codes_sophie_SPC Type: .xls

Thème: code sophie station

Commentaires: Codes Sophies des stations

Libelle: Notice NT1110 LPN8 2 indice 7 Type: .pdf

Fichier de liaison: type_materiels

Thème: notice lpn8 2 hydrologic

Commentaires: Mode d'emploi du limnimètre hydrologic LPN8/2

matériel: CAPTEUR LIMNI LPN 8/2

Type: CAPTEUR LPN 8/2

Libelle: SPCP_DA10-1_tél agents internes Type: .pdf

Thème: liste numéros téléphone SPC 046810 numéro poste

Commentaires: Liste des numéros de téléphone SPC. Il faut rajouter 04 68 10 devant les numéros de poste.

Fermer

Nouveau

Liaison

Enregistrer

Ouvrir


Supprimer



Photos

Manipulation des photos: imprimer, enregistrer ...

Ajout des photos
par simple
glisser déplacer





Bloc-Notes

wo BLOC-NOTES

Saisissez ici les mots à rechercher: (3 lettres minimum)

| Notes | Saisie par : | Saisi le : | Echéance | Date Échéance | Avertir le : | Date d'avertissement | Périodicité |
|---|--------------|------------|------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Station d'AGEL_ Nettoyage panneau solaire sous tuile avant saison hivernale. Obs: nécessite un démontage. | MEDEL | 16/04/2010 | 01/10/2011 | Échue depuis -116 jours | 20/09/2011 | Échue depuis -127 jours | Chaque année |
| Voir problème des inversion des voies en mode BELEC à l'Ample | MAYORAL | 03/11/2011 | 03/11/2011 | Échue depuis -83 jours | 03/11/2011 | Échue depuis -83 jours | |
| Remplacer la batterie de Tautavel la Batterie actuelle a été installée le 10/01/2007 | GROSJEAN | 02/09/2011 | 10/01/2012 | Échue depuis -15 jours | 01/01/2012 | Échue depuis -24 jours | Chaque 5 Ans |
| Prévoir la réparation définitive de la prise de pression à Villelongue de la Salanque | MAYORAL | 14/11/2011 | 01/05/2012 | Dans 97 jours | | | |
| Note au Pôle concentration: Programmer les opérations de simulation de maintenance lourdes de la fiche DQ :SPCC_FE04 courant mois de mai et juin | MAYORAL | 26/11/2010 | 02/05/2012 | Dans 98 jours | 01/04/2012 | Dans 67 jours | Chaque année |

Saisi le : 10/01/2007 par GROSJEAN Note

Pour le : 10/01/2012 Échue depuis -15 jours Acquitter

Avertir le : 01/01/2012 Échue depuis -24 jours

Renouveler chaque 5 Année(s)

Remplacer la batterie de Tautavel
la Batterie actuelle a été installée le 10/01/2007

Appliquer

Annuler

AVANTAGES

- **Transportable (avec ou sans connexion réseau)**
- **Simple d'utilisation**
- **Partage de données**

FIN

